

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PEDAL ELECTRIC INK

BobCat





ELECTRIC INK®

EQUIPAMENTOS PARA MÁQUINAS DE
TATUAGEM E MICROPIGMENTAÇÃO

PEDAL DE SEGURANÇA (BOB CAT)

COMPOSIÇÃO

02-Chapas em aço inox 304 L

02-Arruelas isolantes em poliuretano

02-Parafusos em nylon 6.6

02-Porcas em aço inox 304 L


01-Fio duplo de silicone

01-Plug P10

INSTRUÇÕES DE USO

- Encaixe o Plug P10 do pedal na fonte;
- Mantenha o pedal apertado para ligar sua máquina de tatuagem ou dermógrafo;
- Retire o pé do pedal para desligar sua máquina de tatuagem ou dermógrafo;

- Para limpeza passe álcool 70° nas partes das chapas de alumínio, arruelas, parafusos, porcas, borracha e fio.
- Teste-o e verifique se está funcionando normalmente





ELECTRICINK INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 08.244.232/0001-05

Av. Cel. Zacarias Borges de Araújo, 1200 - Uberaba/MG

Indústria Brasileira.

Reg. ANVISA nº: 80485730017

Responsável Técnico: Josiene de Paula

CRQ/MG nº: 02410919 - 2ª Região

Responsável Legal: Paulo Fernando Gonçalves Angotti

WWW.ELECTRICINK.COM.BR